

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


**АДМІНІСТРАЦЫЯ
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА**

вул. Маякоўскага, 83, 220006, г. Мінск
тэл. (017)379 52 13, факс 379 52 07,
р/р BY63BLBB36040100264497001001
у ЦБП № 535 ААТ «Белінвестбанк», г.Мінска,
БІК BLBBVY2X, УНП 100264497

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА**

ул. Маяковского, 83, 220006, г. Минск
тел. (017)379 52 13, факс 379 52 07,
р/с BY63BLBB36040100264497001001
в ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк», г.Минска,
БИК BLBBVY2X, УНП 100264497

10.08.2010 № 01-23/20 1139
На № _____ ад _____



О рассмотрении обращения

Уважаемый 

Администрация Ленинского района г.Минска (далее – администрация), рассмотрев Ваше электронное обращение по вопросу демонтажа сигнальных столбиков (делиниаторов) на тротуаре во дворе дома по ул. Я. Купалы, 7 и установки таких столбиков вдоль парковки со стороны ул. Я. Купалы, сообщает следующее.

С целью предотвращения заезда и парковки автомобилей на пешеходной дорожке вдоль внутридворового проезда по ул. Я.Купалы, 7 КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Ленинского района г.Минска», в чьи функции входит организация работ по благоустройству придомовых территорий, установлены малые архитектурные формы, которые не препятствуют уборке пешеходной дорожки ручным способом.

По информации РУВД Ленинского района г.Минска в октябре 2019 года по ул. Я. Купалы подготовлена зона контроля нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств от просп. Независимости до ул. Первомайская по обе стороны и утверждена в УГАИ ГУВД Мингорисполкома г.Минска. О необходимости принятия мер, исключающих возможность совершения административных правонарушений, проинформировано ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома». По данным ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» установка малых архитектурных форм вдоль парковки со стороны ул. Я. Купалы нецелесообразна, так как данная мера будет препятствовать содержанию и уборке тротуара механизированным способом. Расширение имеющейся парковки за счет тротуара и прилегающей зеленой зоны уменьшит пешеходную зону и нарушит концепцию организации парковок по ул. Я. Купалы.

Инженерной службой отдела ГАИ МОБ УВД администрации Ленинского района г.Минска (далее – ОГАИ) проведен мониторинг условий и состояния улично-дорожной сети на предмет наличия технических средств организации дорожного движения, по результатам которого установлено, что проведение дополнительных инженерных мероприятий по изменению организации дорожного движения на вышеуказанном участке улично-дорожной сети в части пресечения нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств в настоящее время - не требуется. С целью исключения предпосылок нарушения Правил дорожного движения силами дорожно-патрульной службы ОГАИ проводится периодический контроль за соблюдением водителями правил остановки и стоянки (с начала текущего года восемь лиц привлечены к административной ответственности), а также проводится разъяснительная работа с водителями на предмет недопустимости нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств на вышеуказанном участке улично-дорожной сети.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» настоящий ответ Вы вправе обжаловать в Мингорисполком.

Первый заместитель
главы администрации



Н.Н. Строк