

ВІЦЕБСКІ ГАРАДСКІ ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ		ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
вул. Леніна, 32, 210005, Віцебск		ул. Ленина, 32, 210005, г. Витебск
тэл./факс 8 (0212) 43-82-59 8 (0212) 43-82-30 e-mail: vitgor@vitebsk.by		тэл./факс 8 (0212) 43-82-59 8 (0212) 43-82-30 e-mail: vitgor@vitebsk.by
На № _____ ад _____		

Ваше обращение в Комитет государственного контроля Витебской области рассмотрено с выходом на место.

В результате осмотра установлено, что проезжая часть и тротуар на придомовой территории жилого дома № 19 корп. 4 по ул. Чкалова имеет уклон в сторону проезда между ул. Чкалова и проспекта Черняховского, скопление воды образовалось только на примыкании к проезду.

В 2023 году текущий ремонт проезжей части улицы вдоль указанного дома выполнялся с фрезерованием старого покрытия, высотные отметки дороги не изменялись, фрезеровали 5 см и укладывали новый асфальт толщиной 5 см. Возникшие проблемы в жилом доме № 19 корп. 4 по ул. Чкалова с ремонтом дороги не связаны.

В месте скопления воды необходимо установить ливнеприемный колодец и построить часть ливневой канализации с врезкой ее в существующую сеть.

ГП «Гордормост» поручено выполнить указанные работы до 01.10.2024.

По результатам обследования подвального помещения указанного жилого дома установлено, что трубопроводы холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления находятся в технически исправном состоянии, течи отсутствуют.

Попадание воды в подвальное помещение жилого дома № 19 корп. 4 по ул. Чкалова произошло по причине разрушения отмостки возле торцевого фасада.

Работы по ремонту отмостки включены в план по текущему ремонту жилых домов на 2024 год. Работы планируется выполнить до 01.10.2024.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 300-3 данный ответ может быть обжалован в Витебском облисполкоме (г. Витебск, ул. Гоголя, 6)

Заместитель председателя

Дрыленко 36 24 93
Дабатовкин 36 99 44



П.И.Манак