



Галоўнае ўпраўленне культуры
Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта

**Дзяржаўная
гісторыка-культурная ўстанова
«Гомельскі палацава-
паркавы ансамбль»**

пл. ім. У.І. Леніна, 4, 246050, г. Гомель
тэл./факс (0232) 50 98 18, бух. 50 95 90
e-mail: palacegomel@gomel-region.gov.by
р/р BY09AKBB36044000005723000000
р/р BY91AKBB36320444003373000000
у Гомельскім абласным упраўленні № 300
ААТ «ААБ Беларусбанк»
БІК АКBBBY2X, УНП 400525501

Главное управление культуры
Гомельского областного исполнительного комитета

**Государственное
историко-культурное учреждение
«Гомельский дворцово-
парковый ансамбль»**

пл. им. В.И. Ленина, 4, 246050, г. Гомель
тел./факс (0232) 50 98 18, бух. 50 95 90
e-mail: palacegomel@gomel-region.gov.by
р/с BY09AKBB36044000005723000000
р/с BY91AKBB36320444003373000000
в Гомельском областном управлении № 300
ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКBBBY2X, УНП 400525501

29.04.2026

№ 38

На № _____ ад _____



Рассмотрев обращение  поступившее в адрес Гомельского горисполкома, по вопросу восстановления детской игровой площадки, расположенной на набережной р. Сож, сообщаем следующее.

Детская игровая площадка была введен в эксплуатацию в 2016 году в составе объекта «Набережная р. Сож от учреждения «Гомельская городская клиническая БСМП» до автомобильного моста по ул. Фрунзе в г. Гомеле». В том же году оборудование детской игровой площадки (детский игровой комплекс «Фрегат», детский игровой комплекс «мини», качалка на пружине (2 шт.), качалка-балансир, качели на металлических стойках двойные (3 шт.), лабиринт, машинка с горкой) было передано на баланс государственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль». В целях поддержания оборудования в технически исправном состоянии сотрудниками учреждения ежедневно осуществлялся визуальный контроль технического состояния конструктивных элементов оборудования. Результаты обследования вносились в акты осмотра зданий, сооружений и малых архитектурных форм. По результатам обследований силами работников учреждения и подрядных организаций ежегодно проводились работы по текущему ремонту оборудования детского игрового комплекса, установленного на набережной р. Сож. Также, с целью подтверждения безопасного эксплуатационного состояния оборудования детской игровой площадки, ежегодно проводилось комиссионное обследование оборудования для принятия дополнительных мер, обеспечивающих безопасные условия его дальнейшей эксплуатации.

Так, во время проведения 18.05.2026 года комиссионного обследования детской игровой площадки было установлено, что в результате активной эксплуатации и под воздействием негативных природных факторов (дождь, снег, воздействие паводковых вод реки Сож) состояние оборудования детской игровой площадки, установленной на

0013361

набережной р. Сож, значительно ухудшилось. В результате обследования был выявлен ряд дефектов, влияющих на безопасность и долговечность конструктивных элементов оборудования (многочисленные значительные и малозначительные повреждения деревянных элементов опорных столбов и колонн, оснований фанерных полов, дощатого настила переходных мостиков и т.д.). Комиссия пришла к выводу, что оборудование детской площадки находится в физически изношенном состоянии. Принимая во внимание 100 % износ игрового оборудования (срок эксплуатации 10 лет), а также предаварийное состояние некоторых несущих элементов и конструкций, было принято комиссионное решение о частичном демонтаже игрового оборудования (детский игровой комплекс «Фрегат», детский игровой комплекс «мини», лабиринт, машинка с горкой).

Приобретение и установка нового оборудования для детской игровой площадки рассматривается со всеми заинтересованными структурами.

На основании части первой пункта 1 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ по обращению может быть обжалован в главное управление культуры Гомельского областного исполнительного комитета.

Генеральный директор учреждения

И.В.Пыркова